


Úprava křižovatky na silnici II/405
ul. Jihlavská a Masarykova
(M.I.S. 2012)

Stávající chodník vlevo
- ponechat beze změn nebo předláždít v rozsahu zásahu po rekonstrukci kanalizace, případně doplnění prvků pro bezbariérové užívání



Úprava kategorie silnice II/405 na MS2
16,5/8/50 - š.7,0 m

Stávající povrch vpravo
- osazení zvýšené obruby, v místech vstupů a sjezdů provést sníženou obrubu včetně úpravy povrchu po hranici pozemku, případně doplnění podélných stání, omezení stávajícího pásu inženýrskými sítěmi (vodovod, silová vedení NN a VN, sděl. vedení CETIN), nutná ochrana těchto sítí nad zpevněnými povrchy (případně přeložení)

- Legenda ploch:
- Vozovka asfaltová - silnice II/405
 - Vozovka asfaltová - Místní komunikace
 - Dlažba reliéfní (bezbariérové řešení)
 - Chodníky dlážděné
 - Zelené pásy
 - Související stavby, stávající vjezdy



B.

vedoucí projektant	Bc. Pipa			
zodp. projektant	Bc. Pipa			
vypracoval/CAD	Bc. Pipa			
kontroloval	Ing. Sedlák			
investor: Městys Okříšky			formát 4 A4	
akce			datum 01/2020	
STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ PODÉL UL. MASARYKOVA, OKŘÍŠKY			stupeň studie	
			zak.č. 2020-000004	
			paré č.	
obsah			měřítko	č. výkresu
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES I.			1:250	B.5.