

- Legenda ploch:
- Vozovka asfaltová - silnice II/405
 - Vozovka asfaltová - Místní komunikace
 - Dlažba reliéfní (bezbariérové řešení)
 - Chodníky dlážděné
 - Zelené pásy
 - Související stavby, stávající vjezdy



Stávající chodník vlevo
- ponechat beze změn nebo předláždít v rozsahu zásahu po rekonstrukci kanalizace, případně doplnění prvků pro bezbariérové užívání

Úprava kategorie silnice II/405 na MS2
16,5/8/50 - š.7,0 m

Stávající povrch vpravo

- osazení zvýšené obruby, v místech vstupů a sjezdů provést sníženou obrubu včetně úpravy povrchu po hranici pozemku, případně doplnění podélných stání, omezení stávajícího pásu sítí nad zpevněnými povrchy (případně přeložení)
- Parkovací stání lze umístit dle ČSN pouze mimo rozhledové trojúhelníky napojení místních a účelových komunikací. V rozhledových poměrech stávajících sjezdů k RD lze jejich umístění navrhnout pouze v odůvodněných případech

B.

vedoucí projektant	Bc. Pipa		
zodp. projektant	Bc. Pipa		
vypracoval/CAD	Bc. Pipa		
kontroloval	Ing. Sedlák		
investor: Městys Okříšky			formát 4 A4
akce			datum 01/2020
STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ PODÉL UL. MASARYKOVA, OKŘÍŠKY			stupeň studie
			zak.č. 2020-000004
			paré č.
obsah			měřítko 1:250
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES III.			č. výkresu B.7.